





1. *Размеры для справок.
2. H_{14} , h_{14} , $\pm t_2/2$.
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 в среде аргона и его смеси с кислородом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн Сборочный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Шукшаев									61	1:1
Пров.											
Т. контр.											
Гл. констр.											
Н. контр.								Лист		Листов 1	
Утв.											